



Fritz Graefer

PFLEGE HINWEIS



Für langlebige Qualität bei nachhaltiger Pflege

Die Wasch- und Pflegehinweise auf dem eingenähten Etikett in Ihrer Kleidung beziehen sich auf das Kleidungsstück ohne Veredelung. Durch die Veredelung Ihres Textils wird die auf dem Etikett angegebene Waschanleitung ungültig.

Damit Sie noch lange Freude an Ihrer veredelten Kleidung haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:

- Vor dem Waschen das Kleidungsstück auf links drehen
- Waschtemperatur maximal 40°C
- Ausschließlich ein handelsübliches mildes Waschmittel verwenden
- Keine chemische Reinigung
- Nicht bleichen
- Das Kleidungsstück immer nur von links und dabei nicht über die bedruckte Fläche bügeln
- Nicht im Trockner trocknen
- Nicht mangeln
- Den Druck nicht ziehen, zerren oder daran kratzen

Fritz Graefer GmbH & Co. KG

Hauptsitz
Mainstraße 25 · 45478 Mülheim an der Ruhr
info@fritz-graefer.de
www.fritz-graefer.de

Verkaufsbüros

- Bonn
- Gärtringen
- Mülheim an der Ruhr
- Neu-Ulm

fritz-graefer-shop.de 

[Adressen und Kontaktdaten »](#)

